


Bitte testen Sie alle Arbeitsplätze in Ihrer Betriebsstätte in den vier aufeinanderfolgenden Schritten.

Schritt 1 von 4


Dieser Test prüft, ob der Scanner die Steuerzeichen gemäß des Codierschemas PPN (IFA-Codierung) korrekt ausliest und interpretiert.

	SP-Code	Handlungsanweisung	Weitere Hinweise
	SP-780: Scannertest successful	H90: Scannertest erfolgreich.	Test erfolgreich - weiter mit dem nächsten Schritt.
	SP-781: Scannertest failed - problem group separator	H91: Scannertest fehlgeschlagen - Bitte Einstellungen hinsichtlich Steuerzeichen prüfen.	Bitte vor dem nächsten Schritt die Scannereinstellungen korrigieren.

Schritt 2 von 4

Dieser Test prüft, ob der Scanner die Steuerzeichen gemäß des Codierschemas GTIN (GS1-Codierung) korrekt ausliest und interpretiert. Außerdem überprüft der Test, ob die Interpretation der Daten auch bei aktivierter Großschreibetaste (CAPS LOCK) korrekt funktioniert.


Hinweis: Aktivieren Sie vor dem Test die Großschreibetaste (CAPS LOCK) auf Ihrer Tastatur.

	SP-Code	Handlungsanweisung	Weitere Hinweise
	SP-780: Scannertest successful	H90: Scannertest erfolgreich.	Test erfolgreich - weiter mit dem nächsten Schritt.
	SP-781: Scannertest failed - problem group separator	H91: Scannertest fehlgeschlagen - Bitte Einstellungen hinsichtlich Steuerzeichen prüfen.	Bitte vor dem nächsten Schritt die Scannereinstellungen korrigieren.
	SP-782: Scannertest failed - problem capslock	H92: Scannertest fehlgeschlagen - Bitte Einstellungen hinsichtlich Groß und Kleinschreibung prüfen.	Bitte vor dem nächsten Schritt die Scannereinstellungen korrigieren.

Schritt 3 von 4

Dieser Test prüft, ob die Spracheinstellung des Scanners korrekt gesetzt ist.

Hinweis: Deaktivieren Sie vor dem Test die Großschreibetaste (CAPS LOCK) auf Ihrer Tastatur.

	SP-Code	Handlungsanweisung	Weitere Hinweise
	SP-780: Scannertest successful	H90: Scannertest erfolgreich.	Test erfolgreich - weiter mit dem nächsten Schritt.
	SP-781: Scannertest failed - problem group separator	H91: Scannertest fehlgeschlagen - Bitte Einstellungen hinsichtlich Steuerzeichen prüfen.	Bitte vor dem nächsten Schritt die Scannereinstellungen korrigieren.
	SP-783: Scannertest failed - problem scanner language	H93: Scannertest fehlgeschlagen - Bitte Einstellungen hinsichtlich Spracheinstellung prüfen.	Bitte vor dem nächsten Schritt die Scannereinstellungen korrigieren.

Schritt 4 von 4

Dieser Test prüft, ob die Spracheinstellung sowie die Verwendung von Sonderzeichen des Scanners korrekt gesetzt ist.

Hinweis: Damit dieser Test aussagekräftig ist, muss zuvor Schritt 3 erfolgt sein.

	SP-Code	Handlungsanweisung	Weitere Hinweise
	SP-780: Scannertest successful	H90: Scannertest erfolgreich.	Test erfolgreich - weiter mit dem nächsten Schritt.
	SP-781: Scannertest failed - problem group separator	H91: Scannertest fehlgeschlagen - Bitte Einstellungen hinsichtlich Steuerzeichen prüfen.	Bitte korrigieren und erneut testen.
	SP-784: Scannertest failed - problem scanner special characters	H94: Scannertest fehlgeschlagen - Bitte Einstellungen hinsichtlich Spracheinstellung o. Encoding Type prüfen	Bitte korrigieren und erneut testen.

Bei Fragen zur Konfiguration des Gerätes konsultieren Sie bitte die Anleitung des Gerätes oder kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Wenn der Test erfolgreich abgeschlossen wurde, sind die Scanner so konfiguriert, dass die Packungsdaten erfolgreich ausgelesen und übermittelt werden können.